

房屋建筑工程 竣工验收备案表

嘉兴市建筑业管理局监制

编号: 31400120211219101

建设单位	嘉兴秀洲区新塍古镇开发有限公司	备案日期	
工程名称	新塍镇松栎桥迁址工程 点10#楼、地下车库配套册	建筑面积/造价	67915.35/151155.168元
工程用途	住宅	结构类型(层次)	框剪(地下层,地上11层)
开工日期	2018.10.22	竣工验收日期	2021.9.10
施工图审查意见	合格	设计使用年限	50年
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位	浙江工业建筑设计有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江经建工程咨询有限公司	资质等级	甲级
施工单位(总包)	浙江香洲建设有限公司	资质等级	壹级
主要分包单位		资质等级	
主要分包单位		资质等级	
工程质量监督机构	嘉兴秀洲区建设工程质量监督站	施工许可证号	330411201809250101
竣工验收意见	勘察单位意见	法人代表:  徐成 (公章)  2021年9月10日	
	设计单位意见	法人代表:  黄珍 (公章)  2021年9月10日	
	施工单位意见	法人代表:  四群 (公章)  2021年9月10日	
	监理单位意见	法人代表:  董根 (公章)  2021年9月10日	
	建设单位意见	法人代表:  朱元 (公章)  2021年9月10日	

工程竣工验收备案文件目录表

序号	文件名称	原件或复印件	提交情况 (份数)
1	工程竣工验收备案表一式三份	原件	
2	质量监督报告	原件	
3	工程竣工验收报告	原件	13
4	工程勘察质量检查报告	原件	13
5	工程设计质量检查报告	原件	13
6	工程质量评估报告	原件	13
7	工程竣工报告	原件	13
8	施工许可证 (包括各专业工程)	复印件	1
9	竣工验收原始文件	原件	13
10	工程质量保修书	原件	1
11	商品住宅质量保证书、使用说明书	原件	1
12	功能性试验、检测资料	复印件	
13	规划认可文件或准许使用文件	复印件	1
14	单位工程消防验收意见书或单位工程消防设计受理凭证	复印件	
15	环保认可文件或准许使用文件	复印件	1
16	城建档案认可文件或准许使用文件	原件	1
17	工程款按合同支付证明	原件	1
18	备案科认为需要提供的有关资料		

附表：


序号	工程名称	面积 (m ²)	结构	层数
1	新塍镇文松苑拆迁安置工程 1#楼	2429.02	框剪	地下一层、地上七层
2	新塍镇文松苑拆迁安置工程 2#楼	5671.93	框剪	地下一层、地上八层
3	新塍镇文松苑拆迁安置工程 3#楼	5672.71	框剪	地下一层、地上八层
4	新塍镇文松苑拆迁安置工程 4#楼	5805.00	框剪	地下一层、地上八层
5	新塍镇文松苑拆迁安置工程 5#楼	4352.38	框剪	地下一层、地上七层
6	新塍镇文松苑拆迁安置工程 6#楼	4557.84	框剪	地下一层、地上七层
7	新塍镇文松苑拆迁安置工程 7#楼	2667.59	框剪	地下一层、地上七层
8	新塍镇文松苑拆迁安置工程 8#楼	4352.38	框剪	地下一层、地上七层
9	新塍镇文松苑拆迁安置工程 9#楼	5710.79	框剪	地下一层、地上七层
10	新塍镇文松苑拆迁安置工程 10#楼	5710.79	框剪	地下一层、地上七层
11	新塍镇文松苑拆迁安置工程配套用房	1246.97	框架	地上二层
12	新塍镇文松苑拆迁安置工程配变电房	126.36	框架	地上一层
13	新塍镇文松苑拆迁安置工程门卫	21.28	框架	地上一层
14	新塍镇文松苑拆迁安置工程 2 号配变电房	131.76	框架	地上一层
15	新塍镇文松苑拆迁安置工程地下汽车库	19458.55	框剪	地下一层
16	新塍镇文松苑拆迁安置工程小区道路及排污工程			
	合计	67915.35		

该工程的竣工验收备案文件已于 2021 年 12 月 15 日
收讫。文件齐全。

新塍镇文松苑拆迁安置工程。



2021 年 12 月 15 日

备案机关负责人		备案经手人	夏雨晨 钱燕峰
备案机关处理意见:			
备案机关 (公章)			
年 月 日			
备注			